

# ALPINE-ENERGIE. Eine Referenz Engineering

## Bauwerksanalyse und -prüfung, Deutschland

### Projektbeschreibung:

Die ALPINE-ENERGIE Deutschland GmbH wurde 2006 beauftragt eine Bestandsaufnahme und bis heute die Bauwerksprüfung nach DIN 1076 an den Maut-Kontrollstellen durchzuführen.

### Durchgeführte Arbeiten:

- komplette Bestandsaufnahme
- Bauwerksdokumentation

### Prüfungsumfang:

- Objektprüfung nach DIN 1076
- Schweißnahtuntersuchung/-bewertung
- Betonprüfung/-bewertung
- Ultraschallprüfung (Material, Schweißnaht)
- Schichtdickenprüfung
- VT-Prüfung

Leistungsumfang: 2006: 441 Kontrollstellen  
2007: 240 Kontrollstellen



### Kunde:

ARGE LKW-Maut,  
85386 Eching

### Bauzeit:

2006 - laufend

